

工程竣工验收证明书

工程名称: 赤坭镇门口坑村养殖池塘升级改造绿色发展建设项目

验收日期: 2024年7月4日

建设单位 (盖章) 广州市花都区醉鲜种养发展农民专业合作社

一、工程概况

工程名称	赤坭镇门口坑村养殖池塘升级改造绿色发展建设项目	工程地点	花都区赤坭镇门口坑村
工程规模	建设覆盖2181亩的集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理示范基地。包括养殖池塘塘基加固、池坝建设、养殖区鱼塘给水排水管网建设、完善配套设施建设等。	工程造价（万元）	606.961216万元
结构类型	池塘标准化改造和尾水治理	工程用途	公用工程
施工许可证证号	/	开工日期	2023年12月20日
监督单位	/	完工日期	2024年4月30日
建设单位	广州市花都区醉鲜种养发展农民专业合作社		
勘察单位	/	资 质 证 号	/
施工单位	广东强雄建设集团有限公司		D244015432
监理单位	广东建晟工程管理有限公司		E244806228
设计单位	首辅工程设计有限公司		A251024117-6/1

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

镇政府组织建设单位、设计、施工、监理、区农业农村局等相关单位

参与验收单位及人员

序号	单位名称	参会人员
1		
2	东阳市农业技术推广中心	方红
3	区政府	钟军
4	苗圃工程设计	耿功功
5	区农业农村局	潘红兵
6	东阳市政府	俞斌
7		陈明
8	区农业农村局	黄木荣 陈敏
9	建晟监理	陈立琦
10	广东强雄建设	龙金凤 廖新明
11		
12		

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收人员实地查验工程质量；
- 5、设计、监理发表意见，相关单位工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

序号	专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
1	渠道清淤工程	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	☒ 好 ☐ 一般 ☐ 差	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	☒ 合格 ☐ 不合格
2	鱼塘清淤工程	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	☒ 好 ☐ 一般 ☐ 差	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	☒ 合格 ☐ 不合格
3	给排水安装工程	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	☒ 好 ☐ 一般 ☐ 差	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	☒ 合格 ☐ 不合格
4	三池两坝工程	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	☒ 好 ☐ 一般 ☐ 差	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	☒ 合格 ☐ 不合格
5	绿化种植工程	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	☐ 好 ☒ 一般 ☐ 差	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	☒ 合格 ☐ 不合格
6	示范区建设工程	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	☒ 好 ☐ 一般 ☐ 差	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	☒ 合格 ☐ 不合格
7	监控电气安装工程	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	☒ 好 ☐ 一般 ☐ 差	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	☒ 合格 ☐ 不合格
8	一体净化设备安装工程	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	☒ 好 ☐ 一般 ☐ 差	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求	☒ 合格 ☐ 不合格

四、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按施工合同及设计图纸完成了工程实施，施工单位在自检评定质量合格的基础上申报验收，建设单位按“质量管理条例”规定第十六条组织设计、施工、监理等单位共同审核竣工资料及现场查验工程实体质量，一致认为各种技术档案和管理资料基本完善，且符合验收要求。在整个施工过程中，各分部、分项工程自检及时。设计、监理进行了隐蔽检查验收，监理进行了质量跟踪督促，质量效果良好，整个施工过程中没有发生任何质量或安全事故。

工程经验收组通过对工程竣工资料的检查和现场检查，认定该工程按设计要求及合同要求已完成施工任务，工程质量合格，同意验收。

施工单位 (公章) 项目负责人: 庞金凤	监理单位 (公章) 项目总监: 丁双琦	设计单位 (公章) 项目负责人: 耿劝劝	建设单位 (公章) 项目负责人: 梁明
属地管理单位 (公章) 项目负责人: 梁明	责任单位 (公章) 项目负责人: 李俊	主管单位 (公章) 项目负责人: 蔡永荣	